



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS RUINAS DE ZACULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0037-43	FECHA:	.06/03/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina en mal estado.



Foto 2: Sustrucción de caída de agua pluvial en mal estado.



Foto 3: Canal de metal en mal estado




Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera en mal estado.



Foto 5: Reparación de plancha de patio en mal estado.




Foto 6: Pintura de interior y exterior en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo

