



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ruinas de Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0037-43	FECHA:	17/05/2024




Foto1: Removida de lámina en mal estado.



Foto 2: Removida la caída de agua que se encontraba en mal estado.



Foto 3: Removido los canales de metal en mal estado.



Foto 4: Sustituídos los soportes de madera en mal estado por estructura metálica.



Foto 5: Levantado de planchas de patio en mal estado.



Foto 6: Pintura de interior y exterior en mal estado. PENDIENTE DE EJECUTAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

