

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ruinas de Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0037-43	FECHA:	3/07/2024



Foto1: Sustitución de laminas



Foto 2: Sustitución de caída de agua pluvial



Foto 3: Sustitución de canal PVC



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera en mal estado, por estructura metálica.




Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 6: Pintura de interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

