



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIVACABÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0038-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA (MAL ESTADO)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO



Foto 3: SERVICIO SANITARIO (LAMINAS AGRIETADAS SEMIPUESTAS)



Foto 4: MURO PERIMETRALES (MEJORAR MURO DE CONTENCIÓN)




Foto 5: REPARACIÓN DE COCINA (GABINETES DETERIORADOS Y PUERTAS APOLLILLADAS)



Foto 5.1: REPARACIÓN DE COCINA (PLANCHA RUSTICA EN MAL ESTADO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

