

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORRAL CHIQUITO, ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0039-43	FECHA:	22/02/2024




Foto: Techo de los Baños



Foto: Piso de Baños




Foto: Servicios sanitarios y accesorios





Foto: Mingitorios





Foto: Puertas



Fotos: Cambio de láminas de techo de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">  Firma y sello del Presidente de la OPF </p>	<p align="center">  Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p>
