

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corral Chiquito, Zona 8.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0039-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Cambio de techo de baños.



Foto 2: Cambio de techo de patio.



Foto 3: Cambio de piso de baños.



Foto 4: Cambio de sanitarios.




Foto 5: Cambio de mingitorios.





Foto 6: Red de drenajes. Sustitución de tubería PVC lineal aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

