

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corral Chiquito, Zona 8.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0039-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: Sustitución de bomba hidráulica para abastecimiento de agua.



Foto 2: Sustitución de canal de agua pluvial.




Foto 3: Herrería. Balcones y ventanas.



Foto 4: Herrería. Puertas de baños.



Foto 5: Cambio de 45 metros cuadrados de piso de patio.




Foto 6: Reparación de sistema eléctrico de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.        Firma y Sello Director Centro Educativo Público  