

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "ADRIÁN RECINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMUSINIQUÉ ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0040-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024




FOTO 1 DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE PARED, PILA Y GABINETES DE COCINA POR DETERIORO.




FOTO 2 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN COCINA



FOTO 3 CAMBIO DE 5 SANITARIOS POR MAL FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO POR DETERIORO DE PARED POR HUMEDAD




FOTO 4 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



FOTO 5 SUSTITUCIÓN DE CEMENTADO DE AULAS Y CEMENTADO DE COCINA DETERIORADOS POR PISO DE GRANITO.




FOTO 6 REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

