

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "ADRIÁN RECINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0040-43	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024




FOTO 1: MEJORAMIENTO DE PARED Y REPARACIÓN DE PILA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE 5 INODOROS Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO EN LOS MISMOS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 6: REMOZAMIENTO MURO PERIMETRAL DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "ADRIÁN RECINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0040-43	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024




FOTO 7: INSTALACIÓN DE TINACOS








FOTO 8: SUSTITUCIÓN GABINETE COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.F.F.	 EORM "ADRIÁN RECINOS" Consejo de Padres de Familia CHIMUSINIQUE, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 EORM "Adrián Recinos" Aldea Chimusinique Zona 12 Huehuetenango GUATEMALA
---	--	---	--