



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LLANO GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0045-43	FECHA:	24/10/2024



FOTO 1. LAMINA DAÑADA




FOTO 2. SOPORTE DE MADERA DAÑADO



Foto 3: PUERTAS EN MALAS CONDICIONES



Foto 4: PORTON EN MALAS CONDICIONES



Foto 5: TORTA DE CONCRETO DAÑADA



FOTO 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA DAÑADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Felipa Hernandez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LLANO GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0045-43	FECHA:	24/10/2024



FOTO 1. MURO SIN AREGLAR



FOTO 2. BAÑOS EN MALAS CONDICIONES



Foto 3: CABLEADO ELECTRICO EN MALA CONDICION



Foto 4: FLIPON EN MALAS CONDICIONES



Foto 5: DEPOSITO DE AGUA DAÑADO



FOTO 6: ESTUFA RURAL EN MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Felipa Hernandez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LLANO GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0045-43	FECHA:	24/10/2024




FOTO 1. PILA EN MALAS CONDICIONES




FOTO 2.



Foto 3




Foto 4:




Foto 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Felipa Hernandez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---