



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Lo de Chávez, "Luis Desiderio Hernández"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Lo de Chávez, Aldea Ocubilá, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0046-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina del aula



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 3: Instalaciones de unidades de luz



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: reparacion de planchas de concreto en pila principal






Foto 6: reparación de planchas de concreto en pila secundaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

