



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Lo de Chávez, "Luis Desiderio Hernández Lopez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Lo de Chávez, Aldea Ocutibá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0046-43	FECHA:	20/04/2024



Foto 1: Sustitución de lamina del aula




Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 3: Instalación de unidades de luz



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Reparación de planchas de concreto en pila principal



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de pila secundaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

