

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sucuj, Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0052-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Sustitución de soporte de madera por metal cocina



Foto 2: Sustitucion de soporte de madera por metal baños



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 4: Sustitucion de vidrios





Foto 5: Mantenimientos de balcones



Foto 6: Sustitucion de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la Escuela Oficial Rural Mixta Casero Sucuj Huehuetenango</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserío Sucuj, Aldea La Estancia, Huehuetenango</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sucuj, Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0052-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Pintura de exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento de porton



Foto 3: Reparacion de muro perimetral




Foto 4: Reparacion de sistema electrico



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua



Foto 6: Sustitucion de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Sucuj, Aldea La Estancia, Huehuetenango

[Signature]
Firma y Sello Director del Centro Educativo Público Caserío Sucuj, Aldea La Estancia, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sucuj, Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0052-43	FECHA:	15/09/2024



Foto 1: Sustitucion de pila de cemento



Foto 2: Reparacion de muro de contención



Foto 3: Sustitucion de bomba de agua

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OFE Consejo Educativo de la OFE Escuela Oficial Rural Mixta Caseno Sucuj Aldea La Estancia Huehuetenango</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Sucuj, Aldea La Estancia, Huehuetenango</p>
--	---