



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN POSH ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0054-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024



FOTO: Susustitución de canal de metal




FOTO 2: Reparación de muro perimetral de blok con tubo y malla galvanizada , solores intermedias y columnas



foto 3: Reparación de cable eléctrico



FOTO 4: Sustitución de tomacorrientes dobles



FOTO 5: Reparación de azulejos en muebles de cocina




FOTO 6: Sstitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

