



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN POSH ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0054-43	FECHA:	24/05/2024




Foto : Sustitución de canal de metal



Foto: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg malla galvanizada, soleras intermedias y columnas .



Foto 3 : Reparación de cabiado eléctrico



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 5: Reparación de azulejos en muebles de cocina




Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

