



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN POSH ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0054-43	FECHA:	05/07/2024



Foto : Sustitución de canal de metal



Foto: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg malla galvanizada, soleras intermedias y columnas .



Foto 3 : Reparación de cabliado eléctrico



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes dobles






Foto 5: Reparación de azulejos en muebles de cocina





Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR

  
E.O.R.M.  
Cantón Posch  
Aldea La Estancia  
HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
DIRECCIÓN  
CANTÓN POSH ALDEA LA ESTANCIA  
HUEHUETENANGO