

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ZACULEU RUINAS II JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZACULEU RUINAS II, ZONA 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0055-43	FECHA:	26/04/2024



sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



sustitución de estructura de soporte de mader por metal



sustitución de lámina por lámina troquelada en cocina



Sustitución de malla en muro perimetral



sustitución de soporte de metal por soporte de madera



sustitución de soporte me lámina por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

