



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerrito del Maiz, aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0056-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Techo de duralita




Foto 2: Techo en malas condiciones




Foto 3: Estructura de madera del techo



Foto 4: Techo sin canales ni caídas de agua pluvial




Foto 5: Flipones en malas condiciones




Foto 6: Instalaciones eléctricas en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerrito del Maíz, aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0056-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 7: Plafoneras en malas condiciones y focos inservibles




Foto 8: Tomacorrientes en malas condiciones






Foto 9: Pila inservible

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

