



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerrito del Maiz, aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0056-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Proceso de desmontaje de estructura de madera




Foto 2: Desmontaje completo de estructura y lámina



Foto 3: Instalación de estructura de metal



Foto 4: Instalación de lámina aluzinc



Foto 5: Instalación de cableado eléctrico



Foto 6: Arreglo de drenaje previo a instalación de pila

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cerrito del Maíz, aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0056-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Tallado pevio a instalación de ventana





**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
