


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NULILÁ TOJESPAQUE ALDEA CHINACÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01.0058-43	FECHA:	17/06/2024




TRABAJOS EN EL CORREDOR DE LA EORM




COLOCACIÓN DE PISO EN EL AULA DE CUARTO GRADO SECCIÓN .



COLOCACIÓN DE PISO EN EL AULA DE PARVULOS SECCIÓN B



CAMBIO DE CHAPA Y PUNTURA DEL AULA DE PRIMER GRADO SECCIÓN B



COLOCACIÓN DE PISO EN EL AULA DE SEXTO GRADO-



COLOCACIÓN DE PISO EN EL AULA DE TERCER GRADO SECCIÓN A.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

