

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Sector I Cementerio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector I Cementerio, aldea Canabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0099-43	FECHA:	1 de Marzo de 2024



Foto1: Area de corte y nivelacion de terreno, posteriormente será pavimentado



Foto 1.1.



Foto 2: Repello por dentro y fuera de cocina



Foto 3: Construccion de muro de retencion, para proteccion y nivelación



Foto 4: Pavimentación de Patio de ingreso principal



Foto 5: Pavimentación de parte posterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

