

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR I CEMENTERIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANABAJ, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0099-43	FECHA:	17 DE JUNIO DE 2024



Foto1: MAQUINARIA TRABAJANDO



Foto 2: REPARACION DE TECHO



Foto 3: LEVANTAMIENTO DE MURO



Foto 4: REPARACION DE DRENAJES



Foto 5: PAVIMENTACION




Foto 6: REPELLO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QRF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

