

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR I CEMENTERIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANABAJ, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0099-43	FECHA:	28 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: TECHO Y REPELLO DE COCINA POR DENTRO Y FUERA



Foto 2: MURO DE CONTENCIÓN FINALIZADO PAVIMENTADO DE PATIO



Foto 3: PAVIMENTACION CON RAMPA



Foto 4: REPARACION DE DRENAJES




Foto 5: PAVIMENTACION






Foto 6: PAVIMENTACION TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

