



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0103-43	FECHA:	29/02/2024



FOTO 1: PAREDES FALTANTES DE TERMINAR



FOTO 2: MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO




FOTO 3: CANCHA EN MAL ESTADO



FOTO 4: CABLEADO Y ACCESORIOS EN MAL ESTADO




FOTO 5: DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN MAL ESTADO




FOTO 6: CARENCIA DE ACERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

