



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0103-43	FECHA:	24/05/2024



FOTO 1: FABRICACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD PARA COLOCAR EN PARED



FOTO 2: CONSTRUCCIÓN DE 5 HILADAS DE BLOCK PARA REALIZACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 3: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA



FOTO 4: INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CABLEADO ELÉCTRICO







FOTO 5: CAMBIO DE TAPA DE CISTERNA DE AGUA PARA COLOCAR UN DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



FOTO 6: REALIZACIÓN DE TRABAJOS PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---