



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0103-43	FECHA:	25/06/2024




FOTO 1: REJA DE SEGURIDAD EN PARED



FOTO 2: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON 5 HILADAS DE BLOCK, TUBO GALVANIZADO FUNDIDO Y MALLA



FOTO 3: MEJORAMIENTO DE CANCHA, A TRAVÉS DE LA FUNDICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS




FOTO 5: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA




FOTO 6: CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN LA CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Naniela Estrella
Firma y sello del Presidente de la OPF

Kelly Herrera
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

