



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojotzalé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0104-43	FECHA:	



Foto1: Reforzamiento de muro de contención



Foto 2: Reforzamiento de muro de contención




Foto 3: Mejoramiento de muro perimetral



Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Sustitución de tubos o candelas de lámpara por focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

