



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Tajahuaquix	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tajahuaquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0105-43	FECHA:	15/05/2024




Foto1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Sustitución de toma corrientes



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores




Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

