



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Tajahuaquix	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tajahuaquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0105-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Reparación de cuneta de concreto




Foto 2: Sustitución de toma corrientes




Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores



Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

