



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LO DE CHAVEZ YERBABUENA SECTOR No.1, ALDEA OCUBILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0107-43	FECHA:	12/09/2024




Foto1: TECHO DE AULAS EN MAL ESTADO Y CON ALGUNOS AGUJEROS



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL EN MALAS CONDICIONES




Foto 3: PISO CON GRIETAS Y LEVANTADO




Foto 4: PLANCHA EN MAL ESTADO Y NO APTA PARA COCINAR LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES , MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE CONCRETO




Foto 5: PUERTA DE METAL CON CHAPA EN COCINA A PUNTO DE CAERSE Y MUY DETERIORADA



Foto 6: SOPORTE DE MADERA Y LÁMINA EN MALESTADO, VENTANAS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---	--	--