



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Llano, aldea Chinacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0108-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 1 Piso



Foto 2 portón



Foto 3 reparación de sernido y repello



Foto 4 Sustitución o reparación de azulejo




Foto 5 reparación o sustitución de area de cocina



Foto 6 servicios sanitario y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Llano, aldea Chinacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0108-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7 cubierta de lamina



Foto 8 estructura de techo




Foto 9 ventanas



Foto 10 canales y bajadas de agua pluvial



Foto 11 pintura de muros interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

