



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA CRUZ ZONA 9, ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0194-43	FECHA:	3/05/2024



Foto1: colocación de laminas troqueladas aluzinc calibre 26 en cocina y aula.



Foto 2: colocación de estructura de soporte de metal galvanizada en cocina aula.




Foto 3: colocación de vidrios de cocina y aula.



Foto 4: colocación de focos ahorradores tipo led.




Foto 5: colocación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 6: colocación de pintura en muros exteriores e interiores de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

