



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tres Cruces, Aldea Suculque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0320-45	FECHA:	12 de julio de 2024



Foto 1: muro perimetral norte construido



Foto 2: Portón metálico terminado



Foto 3: Muro perimetral lado este terminado



Foto 4: Acto de inauguración de proyecto con OPF del establecimiento




Foto 5: Depósitos de agua instalados



Foto 6: canales de agua instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

