

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1496-45	FECHA:	30/05/2024




Foto1 SUSTITUCIÓN DE TECHO TIPO TEJA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2 SUSTITUCIÓN DE TECHO TIPO TEJA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DESMONTAJE DE REJA REAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DESMONTAJE DE REJA REAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAMBIO DE CIELO FALSO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAMBIO DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1496-45	FECHA:	30/05/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAMBIO DE CIELO FALSO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAMBIO DE CIELO FALSO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN CAMBIO DE PISO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN CAMBIO DE PISO




Foto 11: ESPACIO PARA JARDÍN



Foto 12: ESPACIO PARA JARDÍN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1496-45	FECHA:	30/05/2024



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

