



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Huehuetenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficio Rural Mixta Cantón La Florecita | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón la Florecita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-1601-43 | FECHA: | 12/03/2024 |



piso de concreto en mal estado



sustitución de sanitarios en mal estado




Sustitución de Lamina en mal estado



Sustitución de Puertas en mal estado



Pared en mal estado



Pintura de muro interior y exterior en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

