



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VALLE, ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1728-43	FECHA:	2/06/2024



Foto 1: Ingreso de material al centro educativo



Foto 2: Ingreso de material al centro educativo



Foto 3: Ingreso de material al centro educativo




Foto 4: Ingreso de material al centro educativo




Foto 5: Desmontado de estructura antigua y láminas antiguas




Foto 6: Levantado de estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

