



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VALLE, ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1728-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Cambio de Planchas de cemento



Foto 2: Cambio de Estructura de techo



Foto 3: Cambio de láminas



Foto 4: Cambio de Costaneras



Foto 5: Terminación del proyecto



Foto 6: Inauguración del proyecto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

