



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zaculeu Central zona 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-4836.-42	FECHA:	24 de febrero de 2024




Foto 7: Caida de agua pluvial en mal estado



Foto 8: Lámparas en mal funcionamiento




Foto 9: Chorros en mal estado




Foto 10: Pintura de puertas deteriorada






Foto 11: En tiempo de invierno se forma una laguna, por lo que necesita mejoramiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

