

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Diversificado de Perito en Administración Pública	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Avenida A 10-59 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-4966-46	FECHA:	04 de marzo de 2,024



Foto 1: sustitución de piso




Foto 2: Repello de paredes




Foto 3: Reparación de balcones



Foto 4: Repello de paredes




Foto 5: Repello de muro de contención



Foto 6: Reparación de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA Instituto Diversificado de Perito en Administración Pública Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Dirección IDAP
---	--	---	---