



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
C O T I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica "Zaculeu" Jornada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. Calle y 4A. Avenida Zona 9, Aldea Zaculeu Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-4968-45	FECHA:	



Foto1: Mantenimiento a estructura de puertas de metal (lijado y aplicación de pintura),




Foto 2: Sustitución de vidrios.




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Reparación de bomba de agua




Foto 5: Mantenimiento a barandas de metal y de concreto.




Foto 6: Sustitución lámpara flouroscentes a bombillas led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público