



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN Cerrito del Maíz, zona 4	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerrito del Maíz, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5096-42	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Sustitución de losa por piso cerámico antideslizante en área de servicios sanitario



Foto 8: Sustitución de Pila



Foto 9: Cambio de pintura exterior patio del establecimiento



Foto 10: Sustitución de pared, piso cerámico y azulejo en servicios sanitarios




Foto 11: Sustitución de pared de block en area de servicios sanitarios y pila



Foto 12: sustitución de Galera de lamina en area de servicios sanitarios y pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN Cerrito del Maíz, zona 4	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerrito del Maíz, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5096-42	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustrucción de servicios sanitarios



Foto 2: Sustrucción de Pintura interior de aulas



Foto 3: Sustrucción de Lavatrastes



Foto 4: Sustrucción de plancha artesanal



Foto 5: Sustrucción de mesa de concreto




Foto 6: Colocación de ventana en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

