



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANÁBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5352-42	FECHA:	21/06/24




Foto1: Techo del alula de parvulos necesita cambiarse




Foto 2: cambio de techo de la cancha




Foto 3: techo aula de Párvulos



Foto 4: fotografia techo cancha




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

