



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANÁBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5352-42	FECHA:	14/10/24




Foto1: Techo de cancha




Foto 2: materiales para la fosa y techo



Foto 3: construccion de la fosa septica.



Foto 4: cambio de techo de aula de parvulos.





Foto 5: techo de modulo de parvulos.



Foto 6: cambio de estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la Escuela




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

