



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANÁBAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5352-42	FECHA:	14/10/24



Foto1: cambio de estufa




Foto 2: Cambio de Deposito




Foto 3: Pintura de escuela




Foto 4: cambio techo parvulos.




Foto 5: pintura de escuela




Foto 6: Fosa septica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

