



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN "AMPARO ORTEGA DE CALDERON"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARRIZAL ARRIBA ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5497-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Mantenimiento de puertas.




Foto 2: Pintura de paredes en mal estado.



Foto 3: Inodoros en mal estado




Foto 4: Mejoramiento porton.




Foto 5: Mejoramiento de puerta.



Foto 6: Multilavamanos en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

