## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO MUNICIPIO: HUEHUETENANGO NOMBRE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN DIRECCIÓN DEL ALDEA CARRIZAL ARRIBA ZONA 3 ESTABLECIMIENTO: "AMPARO ORTEGA DE CALDERON" ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 13-01-5497-42 20/08/2024 ESTABLECIMIENTO: Foto1: Mantenimiento de puertas. Foto 2: Pintura de paredes en mal estado. Foto 3: Inodoros en mal estado Foto 4: Mejoramiento porton. Foto 5: Mejoramiento de puerta. Foto 6: Multilavamanos en malas condiciones. Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar