

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II ALDEA CAMBOTE ZONA 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5501-42	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparación de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 3: Mejoramiento y ampliación de mueble de concreto en cocina



Foto 4: Mejoramiento en pared




Foto 5: Sustitución de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de mueble de concreto para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

