



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Laguna, aldea Chinacá, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 01 - 5517 - 45	FECHA:	Huehuetenango 03 de julio de 2024




Foto 1: Impermeabilización de losa




Foto 2: Reparación y mantenimiento de cisternas / depósitos de agua




Foto 3: Colocación de balcones.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Sustitución de pila de concreto.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

