

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 1 "Amalia Chávez" Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Avenida 3-59 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5693-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto1: Reparación de azulejo en pileta de cocina



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso granito



Foto 4: Sustitución de depósito de agua de 1700 litros



Foto 5: Mejoramiento de Repello y cernido de paredes



Foto 6: Sustitución de inhodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelin Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OMA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

