



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 259 carretera Interamericana hacia la frontera con México
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-6930-45.	FECHA:	28 de junio de 2024




Foto1: Aula Tercero "A". Instalación de piso finalizado




Foto 2: Aula Tercero "B". Instalación de piso finalizado



Foto 3: Aula Tercero "C". Instalación de Piso finalizado




Foto 4: Corredor de segundo nivel Inatalación de piso granito finalizado.



Foto 5: Aula Primero B Instalación de piso granito finalizado




Foto 6: Aula de Primero "A". Instalación de piso granito finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público